



- Uwaga:
- po zdjęciu górnych warstw pokrycia dachu i odstonienia wełny, sprawdzić szczelność wełny na połaci i pod korytem - ewentualne braki uzupełnić
 - wszelkie rozbieżności stanu fakrycznego z Projektem Wykonawczym zgłaszać a sposób rozwiązania ustalić z nadzorem
 - zniszczone folie wiatroizolacji zdemontować i zastąpić nowymi. Styki po między foliami uszczelnić taśmą butylową dwustronnie klejącą uszczelnić i uzupełnić połączenia z folią paroizolacyjną
 - uszczelnić taśmą j.w styk wiatroizolacji z izolacją papową koryta

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 02-776 WARSZAWA ul. E.Malinowskiego 5 lok.42 .tel./ fax 825 54 29			BNS S.C.	
OBIEKT, ADRES:	PRZEDSZKOLE 10-cio ODDZIAŁOWE ul. Św URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ 8 W WILANOWIE		Branża ARCHITEKTURA	
INWESTOR:	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA – DZIELNICA WILANÓW			
TREŚĆ:	Detale dachu – roboty naprawcze		Skala 1:20	
PROJEKTANT:		nr upr	podpis	Data
	mgr inż. arch. KRYSZYNA SZYPULSKA	St-642/71		09.201
	mgr inż.arch. BOŻENA STANISZEWSKA	St-698/87		Nr rys.
	mgr inż. arch. KATARZYNA CHMIEL	MA-001/06		: