


przedszkole - rzut dachu

ściany do otynkowania
(oś H i F)

ściany do otynkowania
(oś H i F)

zakres rejonu prac
naprawczych w polaci dachowej

ściany do otynkowania
(oś H i F)



PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA BNS S.C.
02-776 WARSZAWA ul. E.Malinowskiego 5 lok.42 .tel./ fax 825 54 29

OBIEKT: PRZEDSZKOLE 10--cio ODDZIAŁOWE
ADRES: ul. Św URSZULI LEDOCHOWSKIEJ 8 W WILANOWIE

INWESTOR: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - DZIELNICA WILANÓW

TREŚĆ: schemat zakresu prac

PROJEKTANT: mgr inż. arch. KRYSZYNA SZYPUŁSKA

mgr inż.arch. BOŻENA STANISZEWSKA

mgr inż. arch. KATARZYNA CHMIEŁ

nr upr. St-642/71
St-698/87
MA-001/06

Skala 1:200

Data 09.2018

Nr rys. 1.